

## Apsekošanas kartīte

Vietējā ģeodēziskā tīkla punkts

### Punkta nosaukums: 1688

Punkta veids: grunts zīme (gr)  
Zīmes tips: g1-087av

**Administratīvā adrese:** Zvejniekiems,  
Saulkrastu pagasts,  
Saulkrastu novads

**Punkta atrašanās vietas apraksts:** Tallinas iela, pie mājām "Krūmiņi".

**Īpašnieks:** Ierobežotas pieejas informācija


### Punkta stāvoklis

- |                                             |                                     |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> normāls | <input type="checkbox"/> neatrasts  |
| <input type="checkbox"/> bojāts             | <input type="checkbox"/> iznīcināts |

Neatrašanas, iznīcināšanas iemesls:

### Veicamie darbi

- |                                                               |                                               |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Nav                                  | <input type="checkbox"/> Aprakuma atjaunošana |
| <input type="checkbox"/> Attīrīšana no apauguma               | <input type="checkbox"/> Labot aizsargvāku    |
| <input checked="" type="checkbox"/> Uzstādīt norādītājstabiņu | <input type="checkbox"/> Nozāgēt koku         |
| <input checked="" type="checkbox"/> Markas urbuma atjaunošana |                                               |

Citi veicamie darbi:

Piezīmes

### Punkta noformējums

- |                                                      |                                               |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> (AV) Aizsargvāks | <input type="checkbox"/> (K) Aprakums, kupica |
| <input type="checkbox"/> (N) Norādītājstabiņš        | <input type="checkbox"/> (P) Piramīda         |
| <input type="checkbox"/> (S) Signāls (tornis)        | <input type="checkbox"/> (SS) Signālstabs     |

**Redzamība**  Ir GP izmantojamība

**Tiešā redzamība no 1688:**


Nav tiešās redzamības punktu.

**Citas piezīmes:**

### Traucējumi punkta izmantošanā:

- |                                                                                                  |                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Punkts atrodas nožogotā teritorijā, nav pieejams bez īpašnieka atļaujas | <input type="checkbox"/> Punkts nošķiebts                               |
| <input type="checkbox"/> Aizsargvāks nobīdīts, nevar nocentrēt                                   | Markas augstums no zemes virsmas (norādīts ar 5cm precizitāti): -10(cm) |
| <input type="checkbox"/> Traucē tuvumā esošs obj., nevar nocentrēt                               | <input type="checkbox"/> Bojāta marka                                   |
| <input type="checkbox"/> Punkts applūst                                                          | <input checked="" type="checkbox"/> Markas urbums aizrūsējis            |
| <input type="checkbox"/> Punkts atrodas pārāk dziļi (-50cm)                                      |                                                                         |
- Citi traucējumi punkta izmantošanā: Nav

### Abriss



### Apkārtnes fotogrāfija



Apsekotājs: Girts Pētersons Apsekošanas datums: 9.10.2014

Apsekotāja paraksts: \_\_\_\_\_